

АКТ №
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91
Приморского района Санкт-Петербурга **ГБДОУ**
детский сад № 91 Приморского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197373, Санкт-Петербург, Арцеуловская аллея, д. 19, корп.2, стр.1

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее, 3-х этажное здание, 2980,9 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: да, 5610;

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.11 – **Образование дошкольное;**

Наименование предоставляемых услуг: **осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования присмотр и уход за детьми;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **140 человек/день;** Форма способа

оказания услуг: **на Объекте по месту предоставления услуги;** Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;** Категории инвалидов, для которых

согласовываются меры для обеспечения доступа

на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 91 Приморского района Санкт-Петербурга Восковец

Вероника Николаевна с одной стороны, и **Начальник отдела «КСДС» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Якимов Виктор Сергеевич, действующий на основании доверенности №01/2023, срок действия до 31.12.2023г.,** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:
да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **да, (соответствуют К,О);**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, (соответствуют О,С);**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет;**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, да, (соответствуют К,О);**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, (соответствуют О,С);**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (соответствуют К,О,С,Г,У);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): **да;**
табличка с номером телефона вызова помощи) **нет;**
13. Лифт пассажирский: **да;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиеническое помещение: **да, (соответствует К,О,С,Г,У);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **да;**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **да;**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: **да;**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **ГБДОУ детский сад № 91 Приморского района Санкт-Петербурга** в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <https://primdou-91.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 91 Приморского района Санкт-Петербурга** расположенном по адресу: **197373, Санкт-Петербург, Арцеуловская аллея, д. 19, корп.2, стр.1**, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория детского сада ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой. Отсутствует тактильная информационная вывеска с названием организации, номером телефона текстом со шрифтом Брайля. Калитка оборудована электромагнитным запорным механизмом. На элементе входной калитки установлена система двусторонней голосовой связи. Отсутствует навигация пути следования инвалидов к входу в здание. Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников. Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №105/01 от 01.11.2023г. назначен ответственный сотрудник учреждения -завхоз <i>Саркинен Е.В.</i> , -уборщик территории <i>Глухин П.В.</i> , -уборщик служебных помещений <i>Ремнёва М.С.</i> , для сопровождения МГН и инвалидов от калитки до входа в здание, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён 01.11.2023г.) Провела: зам. заведующей по АХЧ Боброва И.А.	Приказ №105/01 от 01.11.2023
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	<u>Адаптированный вход для МГН, он же эвакуационный</u>	

		<p>Входной узел оборудован стационарным пандусом и наружным лестничным маршем.</p> <p>Лестничный марш оборудован двухсторонними ограждениями с опорными поручнями.</p> <p>Установлен стационарный пандус двухуровневый, оборудован двухсторонними ограждениями с двухуровневыми поручнями. Перед пандусом перед наружным лестничным маршем отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника для помощи МГН.</p> <p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение.</p> <p>С правой стороны, у входной двери, расположена кнопка вызова ответственного сотрудника для помощи МГН.</p> <p>Сигнал с кнопки вызова приходит к дежурному.</p> <p>Входная площадка</p> <p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. С правой стороны, у входной двери, расположена кнопка вызова ответственного сотрудника для помощи МГН.</p> <p>Размещена тактильная табличка со шрифтом Брайля.</p> <p>Размещены пиктограммы доступности инвалидов по категориям. Перед входными дверями установлена напольная тактильная контрастная информация. Входные, тамбурные двери двухстворчатые. Стеклопанель входной двери, внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Дверной проём имеет контрастную маркировку.</p> <p>В тамбуре установлена мнемосхема.</p>	
2.2	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаководыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения</p>	<p>Приказ №105/01 от 01.11.2023</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p>Все межэтажные лестничные марши являются эвакуационными оборудованы ограждением с внутренней стороны с опорными поручнями.</p> <p>Входные двери межэтажного лестничного марша двухстворчатые. Размещена пиктограмма выход на лестничный марш, номер этажа.</p> <p>В дверном полотне входной двери на лестничном марше установлено смотровое окно. Стеклопанель входной двери не имеет контрастную маркировку.</p> <p>Тамбур-шлюс обозначен табличкой, Дверное полотно имеет контрастную маркировку. Размещена кнопка экстренной помощи.</p>	

3.3	К,О,С,Г,У	Лифтовое помещение является местом сбора для МГН обозначено пиктограммой. Помещение оборудовано кнопкой экстренной помощи. Дверной проём имеет контрастную маркировку. Кабина лифта адаптирована для инвалидов и МГН. Кабина обозначена пиктограммой. Размещена пиктограмма лифт, номер этажа.	
3.4	К,О,С,Г,У	Эвакуационные выходы адаптированы для инвалидов.	
3.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 , в том числе в чрезвычайной ситуации	Приказ №105/01 от 01.11.2023
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже. В холле находится пост с охраной. Перед входными дверьми размещена напольная тактильная предупреждающая информация Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Бассейн для детей расположен на первом этаже. Музыкальный зал расположен на втором этаже. Кабинет заведующей расположен на третьем этаже.	
4.2	К,О,С,Г,У	Для родителей из числа инвалидов (и других категорий МГН) не имеющих возможность проконтролировать детей в помещениях раздевалок, помощь по раздеванию/одеванию детей может быть оказана воспитателями и помощниками воспитателей детских групп.	
4.3	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №105/01 от 01.11.2023
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Универсальная кабина. Расположено на первом этаже Входной узел обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. У входной двери размещена тактильная мнемосхема санузла. Перед входной дверью установлена напольная тактильная информация. Установлена раковина умывальника с опорным поручнем. Унитаз оборудован стационарным и откидным опорными поручнями. Установлена кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Установлены крючки для одежды костылей с тактильной пиктограммой.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п. 1.2	Приказ

			№105/01 от 01.11.2023
6.2	К,О,С,Г,У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://primdou-91.ru/ - контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - модуль адаптированной версии сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №22 от 05.06.2023г. назначен ответственный сотрудник: <i>-старший воспитатель Сосновская Наталья Владимировна</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения	Приказ №22 от 05.06.2023
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на <i>Комендантском Проспекте – 1,55м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №127М, №223, №227, №127</i> <i>Троллейбус: №23</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: Комендантский проспект: - 5,4 км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют парковочные места автостоянки для инвалидов.	

V. Рекомендации

1. Для обеспечения доступа на внутреннюю территорию, оборудовать входную калитку информацией для инвалидов о доступности согласно СП 59.13330.2020
2. На элементе калитки расположена система с обратной связью «Домофон» на высоте 1,54м. от уровня земли.
(Зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: - при фронтальном подходе - не выше 1,20 м и не ниже 0,40 м от уровня пола. п.8.1.7 СП 59.13330.2020)
3. Перед наружным лестничным маршем, перед пандусом разместить кнопку вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам МГН.
(В прямом видении, доступном для всех инвалидов месте, на высоте: 0,85 -1,10 м от уровня земли п.6.4.2 СП 59.13330.2020)
4. На официальном сайте, в разделе Доступная среда разместить информацию об условиях доступности для инвалидов по категориям на объекте, номер телефона сотрудников ответственных за оказание ситуационной помощи, о наличии санузла для инвалидов

Заведующий ГБДОУ детский сад №91
Приморского района
Санкт-Петербурга

Начальник отдела
«КСДС» МРОО «АВИП»

_____/ Восковец В.Н./

_____/ Якимов В.С./

М.П.

Дата

М.П.

Дата

Акт составлен Лебедевым В.А. инспектором МРОО «АВИП»
по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга
тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
e-mail: info@socinspect.ru